

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и
Собинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор
наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«11» марта 2022г. № 3 4

Должностным лицом (должностными лицами): Начальником ОНД и ПР по Петушинскому и
Собинскому районам - главным государственным инспектором Петушинского и Собинского
районов по пожарному надзору Берсеневым Иваном Сергеевичем, старшим инспектором ОНД и
ПР по Петушинскому и Собинскому районам — государственным инспектором Петушинского
и Собинского районов по пожарному надзору Трофимовым Антоном Александровичем,
инспектором ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам- государственным
инспектором Петушинскому и Собинскому районам по пожарному надзору Гогловым
Александром Андреевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и
Собинскому районам, (главного государственного инспектора Петушинского и Собинского районов по
пожарному надзору) Берсенева Ивана Сергеевича от 01.03.2022 № 34

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.
29а

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в

отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад
№ 11 «Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно- эстетическому направлению развития детей, 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Горького, д. 29а ОГРН- 1023302351940, ИНН- 3309004849

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН,
присвоенная категория риска)

В ходе проведения
Выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия) выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты.</p> <p>Обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты на объекте защиты</p>	<p>ст.ст. 1.4.6. ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	25.07.2022	
2	<p>На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости покрытия полов (линолеум) на путях эвакуации.</p> <p>Обеспечить наличие документации подтверждающей пределы огнестойкости покрытия полов (линолеума) на путях эвакуации</p>	<p>пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	25.07.2022	
3	<p>На объекте защиты все двери лестничных клеток выходящие на эвакуационные пути не обеспечены наличием приспособлений для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>	<p>ст. 1. 4. 6 Федерального закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	25.07.2022	

	<p><u>Обеспечить наличием приспособлений для самозакрывания и уплотнениями в притворах все двери лестничных клеток выходящие на эвакуационные пути</u></p>	<p>пункты 4.2.24, 4.4.6, 4.4.11, 5.3.9. СП 1.131.30.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пункт 4.2.7 СП 1.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>		
4	<p><u>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (кабинет заместителя заведующей) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</u></p> <p><u>Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (кабинет заместителя заведующей) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</u></p>	<p>пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	25.07.2022	
5	<p><u>На объекте защиты двери эвакуационных выходов у помещения столовой, кабинета психиатра, гр. «Смешарики», гр. «Пчелка», гр. «Солнышко» не оборудованы устройствами для самозакрывания.</u></p> <p><u>Обеспечить устройствами для самозакрывания двери эвакуационных выходов у помещения столовой, кабинета психиатра, гр. «Смешарики», гр. «Пчелка», гр. «Солнышко»</u></p>	<p>пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	25.07.2022	
6	<p><u>На объекте защиты в помещениях кладовой.</u></p>	<p>подпункт «б» пункт 35 Правил</p>	25.07.2022	

	<p>прачечной, процедурной, мастерской, электрошиповой, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями).</p> <p>Обеспечить наличие в помещениях кладовой-прачечной, процедурной, мастерской, электрошиповой, колпаками (рассеивателями) светильники</p>	<p>противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>		
7	<p>На объекте защиты двери эвакуационных выходов в помещениях спортивной комнаты, группы «Звездочка» закрыты на ключ.</p> <p>Обеспечить возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа</p>	<p>пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	25.07.2022	
8	<p>На объекте защиты допущено искусственное заужение путей эвакуации в коридоре I этажа.</p> <p>Выполнить пути эвакуации в соответствии с нормативными требованиями</p>	<p>пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.3 СП 1.13130.2022 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 1, 4, 6, 89 № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности».</p>	25.07.2022	
9	<p>Обеспечить на наружных пожарных лестницах объекта защиты таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний</p>	<p>п. 7.3 ГОСТ Р 53254-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные</p>	25.07.2022	

	<u>стационарные.</u> <u>Ограждения кровли.</u> <u>Общие технические</u> <u>требования. Методы</u> <u>испытаний», ст. 1. 4.</u> <u>6 №123-ФЗ</u> <u>«Технический</u> <u>регламент о</u> <u>требованиях</u> <u>пожарной</u> <u>безопасности».</u>		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный
государственный надзор:

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

И. С. Берсенева

_____ (фамилия, инициалы)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (фамилия, инициалы)

Специалист:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Эксперт:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения
получил представитель
контролируемого лица:

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в
ознакомлении и получения
предписания

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)



Начальнику Управления образования
администрации Собинского района
Уваровой Елене Анатольевне
от заведующего МБДОУ
детский сад №11 «Ласточка»
Кучаковой Инны Евгеньевны

Объяснительная

по фактам, изложенным в Предписании об устранении выявленных нарушений
обязательных требований от 11 марта 2022 г №34, а также принятых мерах по
недопущению нарушений действующего законодательства по пожарной безопасности.

В ходе проведения выездной проверки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления МЧС России по Владимирской области

Выявлены следующие нарушения и приняты меры по устранению нарушений:

1. На объекте защиты отсутствует техническая документация на АПС
Не устранено. Ожидается полная замена АПС (соответственно графику)
2. На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая пределы
огнестойкости покрытия
Не устранено. Планируется полная замена покрытия до конца 2022 года
3. На объекте защиты все двери лестничных клеток выходящие на эвакуационные
пути без доводчиков
Устранено частично. Заказаны доводчики на каждую дверь
4. Нет категорирование по взрывопожарной пожарной опасности кабинета Зам зав
по АХР (склад)
Устранено. Категорирование проведено
5. В пяти помещениях светильники эксплуатируются без колпаков расстегивателей
Устранено. Светильники заменены
6. На объекте защиты 3 двери эвакуационных выходов закрыты на ключ
Устранено. Установлены шпингалеты
7. На объекте защиты в 3х групповых ячейках допущено зауживание путей
эвакуации
Устранено. Переставлены раздевальные шкафы детей в групповых ячейках
8. На наружных пожарных лестницах нет бирок об испытании лестниц
Устранено. Планово проведено испытание лестниц по графику 1 раз в 5 лет, с
наличием бирок.

Заведующая  Кучакова И.Е.